



# **COMITÉ TÉCNICO PUESTA FUERA DE SERVICIO**

**Ejemplo monumento catalogado: Presa de Almansa  
Javier Cabañero**

# Presa de Almansa



1384, Tercera España  
1º arco gravedad. 14,59m  
Recrecimiento 1586


# Presa de Almansa



Reparación 1736  
Torre 1911  
Capacidad inicial 3 hm<sup>3</sup>



# Presa de Almansa



Aterrado  
1 hm<sup>3</sup> (2006)

Uso previsto desestimado  
No regulación  
Aumento extracción  
recursos subterráneos



# Presa de Almansa

Sifón para aprovechamiento agrícola



# Presa de Almansa

Flushing



# Presas de Almansa

Acondicionamiento



# Presa de Almansa

Conclusión





# Presas de Almansa

Conclusión



# COMITÉ TÉCNICO PUESTA FUERA DE SERVICIO

Javier Cabañero

